

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ВЫПУСКА ПРОДУКТОВ VERIFLO

ИНФОРМАЦИОННОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

Запланированное прекращение продаж сильфонных клапанов серии P и фитингов серии UltraSeal™

Рационализация линейки продуктов – очень важный этап в процессе управления продуктами Veriflo. Прекращение производства изделий с низким объемом и низкой производительностью упрощает бизнес и позволяет сосредоточиться на инновациях и коммерческом внедрении высокоэффективных и высокопроизводительных продуктов.

Выпуск перечисленных ниже линеек продуктов будет прекращен с 28 сентября 2018 года:

- 1) сильфонные клапаны серии P;
- 2) фитинги UltraSeal™.

Заказы по данным продуктам будут приниматься до 28 сентября 2018 года. Просим учесть данную информацию при планировании поставок. После 28 сентября 2018 года заказы, связанные с этими продуктами и/или деталями, больше приниматься и обрабатываться не будут.

Существуют аналогичные, но не полностью идентичные, заменители сильфонных клапанов серии P для некоторых задач:

- 1) диафрагменные клапаны серии 870/855/845/830 с чистотой обработки поверхности 10Ra могут быть использованы для замены сильфонных клапанов серии P;
- 2) диафрагменные клапаны серии 970/955/945/930 с чистотой обработки поверхности 5Ra также могут быть использованы для замены сильфонных клапанов серии P.

Качество поверхности является единственным различием между клапанами серии 900 и 800.

К сожалению, Parker не предлагает вариантов замены фитингов UltraSeal™.